

# 05 analyse urbanistique



périmètre ISOS A

zone touristique

très fréquenté

fréquenté


visite touristique

chemin pédestre

très fréquenté

fréquenté

peu fréquenté



Commune d'Aubonne  
Direction de l'énergie | DGE-DIREN  
Direction de l'archéologie et du patrimoine | DGIP-MS

Substances architectes sàrl

