

Dépôt d'un rapport de diagnostic amiante sur la plateforme de Gestion des diagnostics amiante

Informations relatives à votre demande

Date et heure de dépôt : 18.11.2024 16:20
Notre référence : 45SJAT-AP1NQA

Base légale

Numéro CAMAC 237672
Utilisateur CAMAC SUISSEARCHITECTE
E-mail du mandataire (ingénieur / architecte) info@suissearchitecte.ch
Etendue du diagnostic Entier du bâtiment (cas A et B)*
Le diagnostiqueur est sur la liste du FaCH Oui
Le cahier des charges ASCA est respecté Oui
Le propriétaire est d'accord de publier le rapport sur Internet Oui
J'atteste avoir pris connaissance des conditions légales liées à la problématique amiante et je m'engage à les faire respecter et à en informer qui de droit. Oui

Bâtiment

Bâtiment concerné par l'expertise amiante
Numéro ECA : 1075
Description du bâtiment : Habitation
Numéro Commune cantonal : 17
Numéro EGID : 858228
Rue : Ch. des Curzilles
Numéro de rue : 22
NPA, localité : 1170 Aubonne
Coordonnées X : 2518892
Coordonnées Y : 1149294

Propriétaire du bâtiment
Nom, prénom : MESEY ALAIN ET NATHALIE
Rue : Chemin des Curzilles
Numéro de rue : 22
NPA, localité : 1170 Aubonne
Téléphone : 079 404 59 71

Mandataire (ingénieur /
architecte)

Raison sociale : Suissearchitecte Sàrl
Nom, prénom : Elisabet Alvarez
Rue : Rue de la Fontanette
Numéro de rue : 14
NPA, localité : 2024 St-Aubin-Sauges
Téléphone : 0787851133
E-mail : info@suissearchitecte.ch

Amiante

Diagnostiqueur

Raison sociale : HSE CONSEILS
Prénom : Laurie
Nom : Berthollet
Rue : Route des Avouillons
Numéro de rue : 4
NPA, localité : 1196 Gland
Téléphone : 022 362 25 15
E-mail : vaud@hseconseils.ch

Type de publication	Liée à une demande d'autorisation
Présence d'amiante	Non
Type de diagnostic	Avant-travaux et utilisation normale
Assainissement	Sans objet
Assainissement calculé	Sans objet
Photo du bâtiment	IMG-20240313-WA0004.jpg
Rapport de diagnostic amiante	09 Rapport amiante.pdf

Récapitulatif

Je confirme l'exactitude des
informations ci-dessus

Oui